



Nākot pa Palīdzības ielu no parka puses, augstais un blīvais žogs aizsedz redzamību, neļaujot novērtēt satiksmes apsākļus Šarlotes ielā. Ielu stūrī nav, kur patverties, jo ietves platums ir vien 0,97m!



Apmēram 2,3 m augstais, masīvais žogs ir bīstami sasvēries uz ietves pusi, vēl vairāk samazinot brīvo telpu uz tā jau šaurās gājēju ietves.



Nedz Palīdzības ielas, nedz Šarlotes ielu apmalēs abās pusēs nav nobrauktuviņu ratiņiem, riteņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.



Skvērā starp Kr.Valdemāra un Šarlotes ielu galvenās ietves asfalta segums ir slikta stāvoklī, izdrūpis

Izeja no parka bērnu rotaļu laukumiņa uz Palīdzības ielu ir nepārredzama un nedroša.



Gājēji ar kājām ieminuši vajadzīgo trases virzienu letves atzaram skvērā starp Kr.Valdemāra un Šarlotes ielu. Esošās betona plāksnes ir ļoti neērtas un šauras kustībai ar ratiņiem, riteņiem un gājējiem ar kustību traucējumiem.