

PIELIKUMS NR.1

Alekša skvēra atjaunošana



6. attēls Pašreizējais skvēra kopskats ar vertikālo vingrotavu un brandmūri/žogu (Alekša iela11)



7. attēls Skvēra aktīvā zona: Vingrotavas zona ar soliem un galda spēļu laukumi. **Trūkst gumijas seguma.**

PIELIKUMS NR.1

Alekša skvēra atjaunošana



8. attēls Skvēra aktīvā zona: Vingrotavas zona ar soliem un galda spēļu laukumi. **Trūkst** gumijas seguma.

PIELIKUMS NR.1

Alekša skvēra atjaunošana



9. attēls Likvidējamā solu grupa zem kokiem. Atjaunojama koku zemsedze un stādījumi. Dabiskā barjera - jauna solu rinda (skat. piemēru 5.attēlā)