




Uzmanību - ģeodēziskā tīkla punkts!  
Projektējot saglabāt.




x=313400  
y=507800



**Piezīmes:**

1. Izmantota 29.09.2021., 29.11.2018., 27.03.2018., 04.08.2022. topogrāfiskā informācija.
2. Informācija izmantojama satiksmes organizācijas uzlabošanai (luksofori, gājēju pārejas u.c.).
3. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
4. Būvju situācijas plāna derīguma termiņš ir viens gads.
5. Plānā izmantoti: – Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes dati (Autors: © Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 2003-2023);  
– Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati uz 23.05.2023. (Autors: © Valsts zemes dienests, 2011-2023).
6. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.



**RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS**

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67012901, e-pasts geo@riga.lv

**Būvju situācijas plāns M 1:500**

Ģeomātikas pārvaldes vadītāja	D.Korbe	elektroniski parakstīts
Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļas ģeoinformātikas inženiere	I.Zariņa	sagatavots 23.05.2023.

Nr.: DA-23-5336-pi

Objekts:  
**Palīdzības iela,  
Šarlotes iela, Rīga**

Pasūtītājs:  
**Līga Saulespurēna**